

PISTOLET KLEJOWY GK-361U

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

- pistolet klejowy GK-361U
- przewód do ładowania akumulatora wtyk USB A/wtyk mikro USB
- instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI



Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia.



ZAGROŻENIE! Dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne i opakowania przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste

• Osoba pracująca z urządzeniem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.

- Nie używaj pistoletu w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.

- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.
- Niebezpieczeństwo oparzenia! Klej i końcówka wylotowa nagrzewają się do 200°C. Nigdy nie dotykaj metalowego wylotu płynnego kleju – w trakcie pracy wylot kleju nagrzewa się do wysokiej temperatury.
- Nie dopuść, aby doszło do bezpośredniego kontaktu gorącego kleju z osobami lub zwierzętami. W przypadku, kiedy gorący klej dotknie skóry, natychmiast trzymać to miejsce przez kilka minut pod zimnym strumieniem wody. Nie próbować usuwać gorącego kleju ze skóry.
- Podczas pracy używaj okularów ochronnych dla zapewnienia właściwej ochrony oczu.



Bezpieczeństwo ładowania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych

- Zawsze ładuj akumulator w temperaturze w 10°C ~ 40°C. Gdy temperatura jest niższa niż 10°C akumulator może się przeładować co może być niebezpieczne. Akumulator nie może być także ładowany w temperaturze powyżej 40°C. Optymalna temperatura ładowania akumulatora to 20°C ~ 25°C.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko przewodu zgodnego z danymi technicznymi.
- Nie wolno odłączać urządzenia od ładowarki przed zakończeniem ładowania.
- Nie przedziurawiaj obudowy akumulatora za pomocą ostrych przedmiotów takich jak np. gwoździe.
- Nie używaj urządzenia jeśli akumulator jest uszkodzony lub zdeformowany.
- Jeżeli akumulator nie naładuje się w pełni nawet po upływie określonego czasu ładowania, należy natychmiast przerwać ładowanie.
- Nie umieszczaj akumulatora w miejscu występowania wysokich temperatur lub wysokiego ciśnienia, nie wkładaj go do otwartego ognia, kuchenki mikrofalowej, suszarki lub zbiornika z wysokim ciśnieniem.
- Jeżeli podczas ładowania zauważysz wyciek z akumulatora, dziwny zapach lub wystąpienie zbyt wysokiej temperatury, powinieneś natychmiast przerwać procedurę ładowania poprzez odłączenie zasilacza od wkrętarki.
- Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się do Twoich oczu, nie należy go wycierać, tylko przemyć czystą, bieżącą wodą. Należy ponadto niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeżeli płyn nie zostanie spłukany z oczu, może spowodować poważne problemy. Jeżeli płyn z akumulatora dostanie się na skórę lub na ubranie, należy go zmyć czystą, bieżącą wodą. Dostanie się płynu z akumulatora na powierzchnię skóry może spowodować jej podrażnienie.



UWAGA!

- Okresowo można czyścić obudowę pistoletu wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	5V DC
Pobór mocy	8W
Akumulator	litowo jonowy 3,6V 2000mAh
Czas ładowania akumulatora	~200 minut
Czas pracy przy pełnym naładowaniu	~90 minut
Temperatura grzałki	130°C
Średnica wkładu klejowego	7mm
Waga	144g

BUDOWA



OBSŁUGA



ZAGROŻENIE! *Bezpieczeństwo osobiste*

Klej nagrzewa się do wysokiej temperatury. Niebezpieczeństwo oparzenia! W przypadku kontaktu kleju ze skórą natychmiast umieść oparzone miejsce na kilka minut pod strumieniem zimnej wody. Nie próbuj od razu usuwać kleju ze skóry! W razie potrzeby udaj się do lekarza.



UWAGA!

Po włączeniu zasilania grzałki (włącznik w pozycji ON) nie naciskaj przycisku spustu przed upływem 2~5 minut niezbędnych na nagrzanie wkładu klejowego. Zbyt wczesne naciśnięcie spustu grozi połamaniem delikatnych elementów mechanizmu przesuwu wkładu klejowego.

Nigdy nie używaj pistoletu klejowego podczas ładowania akumulatora. Zaczynij pracę z pistoletem dopiero po odłączeniu przewodu ładowania akumulatora od pistoletu.

Ładowanie akumulatora

1. Włącznik zasilania ustaw w pozycji OFF.
2. Włóż wtyk mikro USB przewodu ładowania do gniazda mikro USB w pistolecie.
3. Podłącz wtyk USB A przewodu ładowania do gniazda USB urządzenia ładującego.
4. Prawidłowe ładowanie jest sygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody wskaźnika LED.
5. Po zakończeniu procesu ładowania gaśnie czerwona dioda wskaźnika LED, a zapala się zielona. W tym momencie możesz przystąpić do pracy.

Przygotowanie do klejenia


Elementy przeznaczone do sklejania muszą być czyste, suche i nie zatłuszczone. Gładkie powierzchnie przetrzyj drobnym papierem ściernym. W przypadku klejenia materiałów o dużej przewodności cieplnej (np. kamień lub metal) należy wstępnie podgrzać sklejane powierzchnie. Klejone miejsca muszą być wolne od

tłuszczu, suche i absolutnie czyste. W celu zapewnienia optymalnej wytrzymałości spoiny klejone elementy należy połączyć bezpośrednio po nałożeniu kleju.

1. Rurkę zimnego wkładu klejowego o średnicy 7mm włóż do otworu w tylnej części przyrządu.
2. Włącznik zasilania ustaw w pozycji ON. Włączenie zasilania sygnalizowane jest zapaleniem się niebieskiej diody wskaźnika LED.
3. Zaczekaj 2-5 minut na nagrzanie elementu topiącego klej.
4. Używając spustu wyciśnij odpowiednią ilość kleju.
5. Po nałożeniu kleju obrabiane przedmioty natychmiast dociśnij do siebie.
6. W celu wyłączenia włącznik zasilania ustaw w pozycji OFF.

Ważne wskazówki:

Pamiętaj, aby w trakcie pracy umieszczać pistolet na blacie używając podpórki, zgodnie z poniższym rysunkiem:



PRAWIDŁOWE USUWANIE URZĄDZENIA



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.